


●他山の石

このところメディアでは、大学アメフト部の暴力的タックルの問題が大きく取り上げられています。また、この種の醜聞が他競技でもしばしば取り上げられます。特に指導者の資質、行為が問われるのは、全く悲しく憤りを感じます。スポーツにおいて暴力、ハラスメント、アンフェアプレイは、ないことが大前提です。もしも損なわれているところがあるとすれば、最優先で対策すべきことです。「他の競技のこと、関係ない！」ではなく、他山の石として、自分のクラブだけでなく、水域、地域にも気を配り、誰もが「漕いでみたい！」と安心と期待の持てる競技、コミュニティを築いていきたいものです。桑野は、ボートを作る立場なので、直接できることは、そう多くはありません。それでも、私たちの作った艇、販売した製品を使ってくださる皆様が、フェアプレイを体現しているクラブ、クルーであることを、切に願っています。【小澤哲史】

●リギング・ワンポイント：ナットを地面に落としたり...

大会のリギング会場でメンテナンスをしていると、様々なご相談があります。中でも多いのが「ボルト/ナットが回らない！」というものです。このトラブル発生頻度は、地面の状態によって異なり、砂・土の地面や雨で状態が悪いとてきめんに頻発します。ボルト/ナットを地面に落とし、そのまま使って土を噛んでしまうと思われまふ。地面に落としたネジ類は、必ず水かパーツクリーナーなどでひと洗いしてから使いまししょう。もちろん、予備のナットを準備しておくのも良い方法です。

また、「(ネジ式の)水栓を締めるときは、どちらに回しますか?」「当然、右回り(=時計回り)でしょ?」確かにそうなのですが、熟練者は「いきなり右には回さず」左回りに回してカタン!と落ちたところで右回りにします。こうすると最初のところで妙にひっかかることを避けられます。この方法はもちろん小さなナットでも同じです。ナット一つ、水栓一枚の小さなトラブルでも、貴重なリギング時間を1分、2分と奪われます。ぜひ繊細なテクニックを身につけて、スマートなりギングでがんばりまししょう!



落としたナットには沢山、砂や土が付着しています。綺麗にしてから取り付けまししょう。



KS-R620

BOA システムを採用!

アッパーにはダイヤルを回すことで締めつけができます。1本のワイヤーで結ばれているので、全体にホールド感を与えます。1mmの範囲で締付の調整が可能で自分にあった締め具合にできます。



●SHIMANO 新シューズ!

前号に引き続き、SHIMANO より新しいシューズをご紹介します。今回はSRDのスイングタイプに新しいシューズKS-R620が登場しました。従来からソールのカーボン素材を見直し、コストダウンを図りながら、KS-R700と同等の強度を実現したNEWモデルです!

価格：18,500円(税抜)

また、新製品発売に伴い旧製品の価格を改定しました。KS-R700 旧価格 28,000円 → 新価格 19,600円(税抜) 現品限りの販売となります。既にサイズ43は欠品となっております。

【誤りと訂正】

前号(Vol.152)につきまして価格の誤りがありました。
KF-R500F 誤：46,500円(税抜) 正：46,250円(税抜)
KF-R501F 誤：55,000円(税抜) 正：55,500円(税抜)

読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

●お知らせ

◇スピードコーチ GPS2の新しいファームウェアが更新されました。

スピードコーチ GPS2の新しいファームウェア(ver2.18)が発表されました。いくつかのバグが解消されより良くお使いになれます。USB ドングルをお持ちの方はユーザーご自身で無料更新できます。

◇びわ湖放送様に取り上げていただきました!

びわ湖放送番組の5/6(日)「滋賀経済NOW」にて弊社を紹介していただきました。桑野造船をより多くの方に知っていただける機会をいただきました。びわ湖放送のYoutubeチャンネルにてご視聴できます(<https://youtu.be/1Cn3Xhm0Fbk>)。



USB ドングル
3,000円(税別)